

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

Délégation Départementale du Rhône  
et de la Métropole de Lyon Service  
Santé-Environnement

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : CUBLIZE

prélevé le : 16/07/2024

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
7,8	unité pH
0,60	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux  
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)

### Résultats

valeur	unité
<b>1642</b>	n/(100mL)
<b>270</b>	n/(100mL)
0,0194	mm3/L

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>
1	

### Conclusion sanitaire de l'ARS

## EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2020 à 2023) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et  
de la Métropole de Lyon  
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires  
  
Franck GOFFINONT



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**