

Délégation Départementale
du Rhône et de la Métropole de Lyon
Service Santé Environnement

Baignade : **LAC DES SAPINS-BAIGNADE POINT SUD**

Commune : CUBLIZE

prélevé le : 19/08/2024

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
7,1	unité pH
0,40	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)

Résultats

valeur	unité
30	n/(100mL)
30	n/(100mL)
0,0000	mm3/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2020 à 2023) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

Lucie Pinasseau
Lucie PINASSEAU



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE